



ที่ ศธ ๐๔๒๙๔.๒๗/๕๗๔

โรงเรียนคลองลานวิทยา
ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน
จ.กำแพงเพชร ๖๒๑๘๐

๒ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานดินทรุดตัวบริเวณรั้วหน้าโรงเรียนเนื่องจากการก่อสร้างทางหลวง

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รูปภาพประกอบ

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย แขวงทางหลวงกำแพงเพชร ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่มในทางหลวงหมายเลข ๑๑๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน คลองแม่ลาย – ช่องเย็น ระหว่าง กม.๓๗+๓๙๕ - กม.๓๘+๓๕๗ ระยะทาง ๐.๙๖๒ กิโลเมตร (ในพื้นที่ ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร) จึงทำให้เกิดการทรุดตัวของดินบริเวณรั้วหน้าโรงเรียน ส่งผลให้รากฐานของรั้วโรงเรียนทรุดตัวและได้รับความเสียหายตลอดทั้งแนวรั้ว ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๘ ที่ผ่านมานั้น

ในการนี้ โรงเรียนคลองลานวิทยา ได้แจ้งให้แขวงทางหลวงกำแพงเพชรทราบและดำเนินการแก้ไขในเบื้องต้นแล้ว จึงขอรายงานสภาพความเสียหายของรั้วหน้าโรงเรียนเนื่องจากการก่อสร้างทางหลวงมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายยุทธนา หงส์ไกร)

ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองลานวิทยา

โรงเรียนคลองลานวิทยา
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โทร. ๐๙๘-๖๓๐๔๗๕๖

“เรียนดี มีคุณธรรม”

รูปภาพประกอบ

